



平成 17 年 12 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社 宮入バルブ製作所  
代 表 者 名 代表取締役社長 高井 洋  
(コード番号 6 4 9 5 東証第 2 部)  
問 合 せ 先 管理本部 福島 好則  
(TEL 0 3 - 3 5 3 5 - 5 5 7 5)

当社製品の不具合発生及び当該製品自主点検実施についてのお知らせ

この度、当社製品でありますLPガス用2.9トンバルク貯槽用（一部2.9トンを超えるバルク貯槽にも使用されている）安全弁元弁（型式：DBL-40）におきまして、ボディとふたのねじ込み部に雨水の影響により錆が生じ、液化石油ガスが漏えいする不具合が発生いたしました。

これに対し、当社では、本年12月9日（金）より、設置済の当該製品について自主点検を開始いたします。また、本件情報開示と同時に、お客様への周知を目的として、当社ホームページにて本件に係る情報を開示いたします。

なお、設置場所が全国に点在しているため、本件自主点検に伴う諸費用の概算を算定するまでには相当の時間を要しますので、本事象の損益に与える影響は、現段階では不明であります。

以 上